
牵引电池完美型连接与硬链接相互连接方法

步骤一:如下图为硬连接和完美型连接的实物图,



步骤二: 用铅桩头把硬连接蓄电池焊好, 详见下图



步骤三:用一根过桥线将两个电池链接来,(注意区分正负极)。详见下图



编制单位: 合肥万达蓄电池厂 2017.8.20